

COTAÇÃO Nº 37/2022 – PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARAR VAZAMENTO IDENTIFICADO NO RESERVATÓRIO APOIADO NA UNIDADE DE CAPTAÇÃO E RESERVAÇÃO DO BOA VISTA – UC3, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA.

Os interessados que atendam ao objeto deverão enviar orçamento contendo os valores de acordo com as especificações dos serviços/produtos, com identificação dos dados da empresa (CNPJ, Razão Social, Endereço, telefone, etc.), devidamente assinada pelo responsável, através do e-mail: compras@saec.sp.gov.br, **até às 17h00min do dia 13/09/2022** e/ou até a coleta do número mínimo de cotações necessárias.

Maiores informações pelo telefone (17) 3531-0615, no horário comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos.

Catanduva, 08 de setembro de 2022.

Setor de Compras.

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REPARAR VAZAMENTO IDENTIFICADO NO RESERVATÓRIO APOIADO NA UNIDADE DE CAPTAÇÃO E RESERVAÇÃO DO JARDIM BOA VISTA – UC3 – BOA VISTA.

2. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVAS

Por se tratar de um reservatório que abastece a população com água potável, é imprescindível que seu reparo seja feito o mais rápido possível, a fim de se evitar uma possível contaminação da água reservada, bem como a corrosão por ferrugem e também danos estéticos na pintura, o que geraria elevados gastos posteriores, além de possíveis riscos à população. Na Figura 1, é possível identificar o local do vazamento no reservatório em questão.

Figura 1: Local do vazamento constatado no reservatório da UC3 – Boa Vista.



Como é possível observar na foto, o dano ainda é pequeno, porém, sabemos que com a ação do tempo, esse furo tende a aumentar de tamanho, provocando danos maiores que os atuais, tais como corrosão das chapas do reservatório, danos maiores na pintura e, o que seria mais danoso, possibilidade de contaminação da água usada no abastecimento da população.

Pelo levantamento de valores, o reparo do vazamento, de forma precoce, visa resguardar investimentos que já foram realizados pela autarquia na área de captação e reservação de água, pois, como verificado, não deverá ultrapassar a casa dos mil reais.

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

A empresa contratada deverá fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e técnicos capacitados e em quantidade suficiente para o total desempenho do serviço de reparo.

A empresa contratada executará os seguintes serviços, podendo-se omitir alguns passos em função das condições que o dano se encontrar:

- 3.1. Identificação da extensão dos danos:
- 3.2. Fornecer materiais, peças e acessórios para manutenção do reservatório. Todos esses componentes devem ser de boa qualidade, visando manter o padrão de qualidade e construção do reservatório;
- 3.3. Executar os devidos reparos no reservatório com a finalidade de conter o vazamento presente no mesmo;

Neste processo, será realizado a manutenção do reservatório listado abaixo:

- Reservatório Apoiado número 1 da UC3 – Boa Vista ;

4. FORMA, LOCAL E PRAZOS DE EXECUÇÃO OU ENTREGA DO BEM

- 4.1. O prazo de execução dos serviços de reparos será de até 2 dias corridos.
- 4.2. Todas as despesas com transporte com os equipamentos são de responsabilidades da EMPRESA CONTRATADA;

4.3. A empresa contratada deverá executar os serviços na Unidade de Captação do Jardim Boa Vista – UC3, localizada na Rua José Frias Garcia, 1.560, bairro Jardim Boa Vista, Catanduva/SP.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado em até 28 (vinte e oito) dias após a emissão e aceitação da Nota Fiscal pelo gestor do contrato através de depósito ou transferência bancária em conta corrente em nome da empresa;

5.2. O documento fiscal deverá, necessariamente, estar em nome da empresa fornecedora ou prestadora do serviço.

Leandro Ciscoto

Eng.º Eletricista

PLANILHA ORCAMENTÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA		OBJETO: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REPARO DE VAZAMENTO IDENTIFICADO NO RESERVATÓRIO APOIADO DA UC3-BOA VISTA.			
		DATA:		29/07/2022	
ITEM	SERVIÇOS - DESCRIÇÃO	UN.	QTD	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Serviço de reparo de vazamento identificado no reservatório apoiado na Unidade de Captação e Reservação do Boa Vista – UC3 – Boa Vista, com o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para a execução.	SV	1		R\$ 0,00
VALOR GLOBAL TOTAL					R\$ 0,00